

Distribution de : SAINT BAUZILE
Maître d'ouvrage : CC COEUR LOZERE

Lieu de prélèvement	Date et prélèvement	Terrain			Laboratoire											
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie						
					Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU	
SAINT BAUZILE HABITATION PARTICULIERE	29/06/2026 LDA48	<0,03	7,3	23	0	0	5	14	0	581	0,011	<0,01	0,86	31,2	<0,2	
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum		9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50		1	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Preconisations Rien à signaler

Distribution de : **LES FONTS**
Maître d'ouvrage : **CC COEUR LOZERE**

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
					Bactériologie					Physico-chimie					
		Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
LES FONTS HABITATION PARTICULIERE	29/06/2026 LDA48	<0,03	7,6	23,7	2	2	31	8	0	491	<0,01	<0,01	4	25,8	<0,2
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
			6,5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Résultats non conformes aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et conformes en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques mesurés.
Il faut aussi noter la présence de bactéries coliformes.

La dernière campagne de prélèvement a mis en évidence un léger dépassement des limites de qualité bactériologiques de l'eau distribuée. Les préconisations mentionnées ci-dessous sont à mettre en oeuvre afin de garantir le retour à la normale de la qualité de l'eau.
La présence de bactéries coliformes est un signe de dégradation de l'eau du réseau ou de dysfonctionnement du système de désinfection.

Prévoir le nettoyage des filtres et des lampes ultra-violet.
Changer la (ou les) lampe(s) ultra-violet systématiquement tous les ans.
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Conclusions

Interprétations

Préconisations

Distribution de : ROUFFIAC

Maître d'ouvrage : CC COEUR LOZERE

Mende, le vendredi 17 juillet 2026
Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et prélèvement		Terrain				Laboratoire									
				Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C		Bactériologie				Physico-chimie					
CAMPING DES BERGES DU BRAMONT INTERIEUR ETABLISSEMENT		29/06/2026 LDA48		<0,03	7,6	23,3		Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques		maximum minimum			9			0	46	20	0	557	<0,01	<0,01	0,89	28,9	<0,2
					6,5			0			0	1100		0,1	50		1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : MONTIALOUX
Maître d'ouvrage : CC COEUR LOZERE

Lieu de prélèvement	Date et prélèvement	Terrain		Laboratoire												
		Chlore total mg(Cl ₂ /L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie						
					Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU	
MONTALOUX HABITATION PARTICULIERE	29/06/2026 LDA48	<0,03	7,6	19,3	0	0	<1	2	0	572	<0,01	<0,01	0,86	30,6	<0,2	
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum		9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50		1	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : LENTONDRE
Maître d'ouvrage : CC COEUR LOZERE

Lieu de prélèvement		Terrain			Laboratoire										
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)				Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbidité NFU		
LENTONDRE BAS HABITATION PARTICULIERE		<0,03	7,8	20,4	0	0	154	28	0	515	<0,01	<0,01	17	25,4	<0,2
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques			9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50		1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables.

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau ou du dysfonctionnement du système de désinfection.

Prévoir le nettoyage des filtres et des lampes ultra-violet.
Changer la (ou les) lampe(s) ultra-violet systématiquement tous les ans.
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R. 1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Conclusions

Interprétations

Préconisations